



Ciudad de México a 27 de Septiembre de 2022

## MINUTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Siendo las 17:00 horas se reunieron en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria **Plantel 5 “José Vasconcelos”**, ubicado en Calz. Del Hueso No. 729, Col. Exhacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 04980, Ciudad de México, CDMX, los funcionarios y miembros de la Comisión Local de Seguridad, así como el Ing. Humberto Santos Santos, el Ing. Francisco Rangel Olvera de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, y el Ing. Ramon Huerta Zurita, de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyas firmas obran al calce del presente documento, con el objeto de realizar un recorrido y revisión minuciosa de las instalaciones y edificaciones de este centro de estudios, en atención a la solicitud de intervención de ésta entidad universitaria, derivada de los sismos ocurridos el 19 y 22 de septiembre del año en curso.

Como resultado de lo anterior se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. No se observaron daños en los edificios, que hayan sido provocados por los sismos.
2. Se requiere mantenimiento preventivo a los tensores de edificio A, B y al sistema de techumbre en área de lucha en gimnasio, así como reparaciones de mantenimiento menor de fisuras superficiales en diferentes áreas de los edificios del plantel.

Finalmente, de acuerdo al personal de la Dirección General de Obras y Conservación, la dependencia puede hacer uso de manera normal, programando los trabajos de mantenimiento en horarios que no comprometan el uso de cada espacio.

**Por la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 “José Vasconcelos**

  
Ing. Carlos González Romero  
Secretario General

  
Ing. Diana Cortes Mondragón  
Superintendente de Obras



OBRAS

Dirección  
General de  
Obras y  
Conservación

Ciudad de México a 27 de Septiembre de 2022

**Por la Dirección General de Obras y Conservación, UNAM**

Ing. Humberto Santos Santos  
Coordinador de Ingenierías, D.G.O Y C

Ing. Francisco Rangel Olvera  
Coordinador de Obras, D.G.O Y C

**Por la Dirección General de la E.N.P.**

Ing. Ramon Huerta Zurita  
Superintendente de Obras